

Kit de réparation de connecteur - 4 pôles - 18 pcs



Additional Information

- Kit de réparation de connecteur pour alternateur Opel
- Le kit contient 2 connecteurs étanches à 4 pôles
- 8 joints d'étanchéité (37358)
- 8 cosses non isolées pour câbles de 1.0mm -1.5mm² (37356)
- Fournis sous blister - 18 pcs

<http://product/37349>

