

Kit de réparation de connecteur - 4 pôles - 10 pcs



Additional Information

- Kit de réparation de connecteur IAC pour Opel et Chrysler
- Le kit contient 2 connecteurs étanches à 4 pôles
- Joints d'étanchéité étanches sont déjà installés
- 8 cosses non isolées (37357)
- Fournis sous blister - 10 pcs

<http://product/37352>

