

Connecteur sonde lambda à 4 pôles Ford - 10 pcs



Additional Information

- Connecteur sonde lambda à 4 pôles mâle (noir). Se raccorde au connecteur femelle Ref 37449
- Equivalent au code constructeur 3U2Z-14S411-HSB
- Contenu: 2 pcs de connecteurs mâle à 4 pôles
- 8 joints d'étanchéité (Ref 37488)
- Fournis sous blister

<http://product/37446>



Replacement Part No. 37488

ASSOCIATED PRODUCTS

37446 4-pin Oxygen Sensor Connector

